

Mängelmanagement Web

Das Modul „Mängelmanagement Web“ ist eine Webplattform zur Meldung, Kontrolle und Abnahme von erfassten Mängeln in Wort und Bild.

Ihre Vorteile

- ✓ Standortunabhängig
- ✓ Schnelle und umfassende Kommunikation aller Beteiligten
- ✓ Detaillierte Dokumentation aller Rückmeldungen
- ✓ Sicherer Webserver in Deutschland
- ✓ Jederzeit Kontrolle über den aktuellen Stand

Und so einfach gehts:

Die Mängel werden von Ihnen im Mängelmanagement eingetragen und nach Bedarf verortet und mit Bildern dokumentiert.

Nummer	Bezeichnung	Erfassungsdatum	Frist	Status	Kontrolliert am
1	fehlende Bewehrung	20.01.2023	27.01.2023	Behoben	24.01.2023
2	20 mm Randabstand Bewehrung an Teilstücken nicht eingehalten	24.01.2023	31.01.2023	Behoben	
3	Ankerlöcher Beton ohne Stöpsel	23.01.2023	30.01.2023	In Arbeit	
4	Potentialausgleichsschiene inkl. neuer Erde ist vorhanden - aber nicht angeschlossen	24.01.2023	31.01.2023	Behoben	27.01.2023
5	Überspannungsschutz ist nicht vorhanden	30.01.2023	06.02.2023	Behoben	02.02.2023
6	Kalkausblühungen	25.01.2023	03.02.2023	Behoben	
7	Rohbauöffnung zur Durchführung der Lüftung zu klein	27.01.2023	03.02.2023	In Arbeit	
8	Rostflecken	25.01.2023	01.02.2023	Nicht behoben	
9	Heizungsrohre nicht isoliert	23.01.2023	30.01.2023	Nicht behoben	26.01.2023
10	netzartige Risse auf Teilfläche	26.01.2023	02.02.2023	Behoben	30.01.2023
11	Verformungen und Verwölbungen	25.01.2023	01.02.2023	Behoben	27.01.2023
12	Verfugung der Fliesen fehlerhaft	25.01.2023	01.02.2023	In Arbeit	
13	Herdanschluss in der Verteilung mit 1,5mm² verdrahtet	03.02.2023	10.02.2023	Nicht behoben	
14	Ablösung vom Untergrund	30.01.2023	06.02.2023	Gemeldet	
15	ring- oder kreisförmige Risabildung	02.02.2023	09.02.2023	In Arbeit	
16	Anlage unzureichend konfiguriert	01.02.2023	08.02.2023	Nicht behoben	

Per Knopfdruck werden die Mängel auf den Webserver geladen.

Mangel	Nummer	Projekt	Gebäude	Geschoss	Raum	Verursacher	Frist ↓	Status	Rückmeldung	
Herdanschluss in der Verteilung mit 1,5mm² verdrahtet	13	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	1	Ud9		10.02.2023	Nicht behoben		Details
ring- oder kreisförmige Rissbildung	15	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	1	06z		09.02.2023	In Arbeit		Details
Anlage unzureichend konfiguriert	16	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	1	c8B		08.02.2023	Nicht behoben		Details
fehlende Bewehrung	5	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	0	xTp		06.02.2023	Behoben		Details
Ablösung vom Untergrund	14	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	1	xih		06.02.2023	Gemeldet		Details
Kalkausblühungen	6	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Haus 3	2	nmh		03.02.2023	In Arbeit		Details
Rohbauöffnung zur Durchführung zu klein	7	Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950	Hauptgebäude	1	bgQ		03.02.2023	In Arbeit		Details

Parallel dazu erhält der Verursacher eine automatisierte Mail, die ihn über die Statusänderung informiert.

Betreff: Seniorenzentrum Tempelhofer Damm 950

Sehr geehrte Damen und Herren,
 Neue Informationen sind online verfügbar.
 Sie können sich über den folgenden Link einloggen:
<https://testkunde101.weise-software.de>
 Benachrichtigungsdatum: Mittwoch, 19.04.2023, 11:37 Uhr

E-Mail	Name	Firma	Empfängerliste
elektro@bau.de	Silke Türnagel		An
klima@bau.de	Klaas Winter		An
beton@bau.de	Werner Zimmermann		An
sanitaer@bau.de	Enriko Kunze		An
estrich@bau.de	Tino Sommer		An

keine Anhänge

Versandart: über Standard-E-Mail-Programm


Der Verursacher kann sich nun ebenfalls mit seinen Zugangsdaten einloggen und Details einsehen wie z.B. die Verortung des Mangels im Plan und die zur Verfügung stehenden Bilder. Er hat dann seinerseits die Möglichkeit zum jeweiligen Problem Stellung zu nehmen und Bilder hochladen.

Rückmeldung

Status: **Behoben | 01.02.2023** ▾

Kommentar: Bearbeiten Sie Ihr Kommentar. ▲

Kommentar bearbeiten...


Fristgemäß behoben, siehe Bild "heizungisoliert.jpg" 

Zurück Fertig

Eigene Bilder

Bilder auswählen

Upload



ABBRECHEN SPEICHERN

Die Rückmeldung wird automatisch mit der PC-Anwendung synchronisiert und steht Ihnen inkl. der Bilder zur Verfügung.

Synchronisation - Mängelmanagement Online

Status setzen ▾ Aktualisieren E-Mail an Verursacher E-Mail für alle markieren Adressdatenbank Schließen

Suchen ...

Nr.	Bezeichnung	Frist	Status	Rückmeldung	Rückmeldung vom	E-Mail senden
1	fehlende Bewehrung	27.01.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
2	20 mm Randabstand Bewehrung an Teilstücken nicht e...	31.01.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ankerlöcher Beton ohne Stöpsel	30.01.2023	In Arbeit			<input checked="" type="checkbox"/>
4	Potentialausgleichsschiene inkl. neuer Erde ist vorhand...	31.01.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
5	Überspannungsschutz ist nicht vorhanden	06.02.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
6	Kalkausblühungen	03.02.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
7	Rohbauöffnung zur Durchführung der Lüftung zu klein	03.02.2023	In Arbeit			<input checked="" type="checkbox"/>
8	Rostflecken	01.02.2023	Nicht behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
9	Heizungsrohre nicht isoliert	30.01.2023	Nicht behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
10	netzartige Risse auf Teilfläche	02.02.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
11	Verformungen und Verwölbungen	01.02.2023	Behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
12	Verfugung der Fliesen fehlerhaft	01.02.2023	In Arbeit			<input checked="" type="checkbox"/>
13	Herdanschluss in der Verteilung mit 1,5mm² verdrahtet	10.02.2023	Nicht behoben			<input checked="" type="checkbox"/>
14	Ablösung vom Untergrund	06.02.2023	Gemeldet			<input checked="" type="checkbox"/>
15	ring- oder kreisförmige Rissbildung	06.02.2023	In Arbeit			<input checked="" type="checkbox"/>

Verursacher
Firma: Sanitär Bohrmann
Telefon: 030 1593578
Mobil: 0173 555654
E-Mail: sanitaer@bau.de
Ansprechpartner: Enriko Kunze

Rückmeldung Kommentar:

Bilder Rückmeldung: <Keine Bilder vorhanden>

Bilder Bautagebuch:

OK Abbrechen

Damit haben Sie jederzeit Kontrolle über den aktuellen Stand und können den Status des jeweiligen Mangels nach Abschluss der Arbeiten auf „Behoben“ setzen.